

TUGAS AKHIR

***REVIEW DAN REDESIGN STRUKTUR VILA MIKE
KEROBOKAN***



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:
I MADE TANGKAS CANDRA KUSUMA
2015113013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
2023**



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman: www.pnb.ac.id Email: poltek@pnb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**REVIEW DAN REDESIGN STRUKTUR VILA MIKE
KEROBOKAN**

Oleh:

I MADE TANGKAS CANDRA KUSUMA

2015113013

**Laporan Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Bali**

Disetujui oleh:

Bukit Jimbaran, 3 Juli 2023

Pembimbing I,

(Ir. I Wayan Intara, MT.)

NIP.1965092419930311002

Pembimbing II,

(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)

NIP. 199008262019032014

Disahkan,



NIP.196510261994031001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman: www.pnb.ac.id Email: poltek@pnb.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH
MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK SIPIL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi D3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma

N I M : 2015113013

Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil

Judul : *Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan*

Telah dinyatakan selesai menyusun tugas akhir dan bisa diajukan sebagai bahan ujian komprehensip.

Bukit Jimbaran, 14 Juni 2023

Pembimbing I,

(Ir. I Wayan Intara, MT.)
NIP.1965092419930311002

Pembimbing II,

(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)
NIP. 199008262019032014

Disetujui



NIP.196510261994031001



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali – 80364
Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman: www.pnb.ac.id Email: poltek@pnb.ac.id

SURAT KETERANGAN REVISI
LAPORAN TUGAS AKHIR
JURUSAN TEKNIK SIPIL

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir Prodi D3 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma

N I M : 2015113013

Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil

Judul : *Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan*

Telah diadakan perbaikan/revisi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dinyatakan dapat diterima untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir/Tugas Akhir.

Bukit Jimbaran, 23 Juni 2023

Pembimbing I,

(Ir. I Wayan Intara, MT.)
NIP.1965092419930311002

Pembimbing II,

(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)
NIP. 199008262019032014



REVIEW DAN REDESIGN STRUKTUR VILA MIKE KEROBOKAN

I Made Tangkas Candra Kusuma

Program Studi D3 Teknik SIpil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, 80364
Phone : 081229271881, E-mail : candrakusuma228@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan struktur merupakan suatu penerapan ilmu ketekniksipilan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup kuat, awet, dan ekonomis. Pada Vila Mike proses perencanaan awal struktur didesain hanya menggunakan perhitungan perkiraan dan setelah pelepasan beketing balok terlihat terjadi retakan rambut. Perencanaan pada kajian ini dilakukan dengan me-review dan redesign objek vila Mike berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Adapun tujuan dari kajian ini yaitu: (1) Mengetahui review kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike. (2) Mengetahui redesign kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike Kerobokan.

Berdasarkan data *existing* seperti denah, dimensi, dan mutu struktur, dilakukan pemodelan dan analisis menggunakan *software SAP2000*. *Review* dilakukan dengan membandingkan luas tulangan yang diperoleh dari SAP2000 dan luas tulangan *existing* yang terpasang di lapangan. *Redesign* dilakukan dengan perhitungan luas tulangan baru agar dapat memenuhi luas tulangan yang yang diperlukan.

Adapun hasil yang diperoleh yaitu: (1) *Review* penulangan terdapat beberapa elemen struktur yang tidak memenuhi syarat luas tulangan desain SAP2000 meliputi Pada Balok, tulangan lentur dan geser pada B1, B2, B3, B4, B5, B6, RB1, RB, RB3. Pada Kolom, tulangan lentur dan geser pada K1, K2, K3, K4,K5.Pada Pelat, tulangan utama pada pelat 15cm dan 12 cm tidak memenuhi. (2) *Redesign* balok terdapat penambahan jumlah dan diameter tulangan utama meliputi B1 dari 7D13 menjadi 8D16, B2 dari 6D13 menjadi 7D16, dan sebagainya. Tulangan geser yang digunakan berubah dari Ø8 menjadi Ø10. Terdapat juga perubahan dimensi balok B2 dari 350/150 menjadi 350/200 dan RB2 dari 350/150 menjadi 350/200. *Redesign* kolom terdapat penambahan jumlah dan dimensi tulangan utama meliputi K1 dari 10D13 menjadi 14 D16, K2 dari 8D13 menjadi 12D16, dan sebagainya. Tulangan geser yang digunakan berubah dari Ø8 menjadi Ø10. Terdapat juga perubahan dimensi K3 dari 600/130 menjadi 600/150, K5 dari 650/130 menjadi 650/150, dan K6 400/120 menjadi 400/150. *Redesign* pelat di peroleh perubahan mutu tulangan dari fy 280 menjadi fy 400Mpa dan perubahan pada pelat 12 dari D10-250 menjadi D10-300.

Kata kunci: *Review, Redesign, Kolom, Balok, Pelat*

***REVIEW AND REDESIGN OF THE STRUCTURE OF MIKE VILLA
KEROBOKAN***

I Made Tangkas Candra Kusuma

*D3 Civil Engineering Study Program, Departement of Civil Engineering,Bali
State Polytechnis*

Kampus Bukit Jimbaran Street, South Kuta, Badung Regency, Bali, 80364

Phone : 081229271881, E-mail : candrakusuma228@gmail.com

ABSTRACT

Structural planning is an application of civil engineering science that aims to produce a structure that is stable, strong enough, durable, and economical. At Vila Mike the initial structural planning process was designed using only approximate calculations and after the removal of the beam formwork it was seen that there were hairline cracks. Planning in this study was carried out by reviewing and redesigning Mike's villa objects based on SNI 2847 of 2019. The objectives of this study were: (1) Knowing the review of the columns, beams and plates of Mike's villa building structure. (2) Knowledge of the redesign of columns, beams and slabs of Mike Kerobokan's villa structure.

Based on existing data such as plans, dimensions, and structural quality, modeling and analysis is carried out using SAP2000 software. The review was carried out by comparing the area of reinforcement obtained from SAP2000 and the area of existing reinforcement installed in the field. Redesign is carried out by calculating the area of new reinforcement in order to meet the required area of reinforcement.

The results obtained are: (1) Reinforcement review has several structural elements that do not meet the requirements for the area of reinforcement in the SAP2000 design, including beams, flexural and shear reinforcement at B1, B2, B3, B4, B5, B6, RB1, RB, RB3. In Columns, bending and shear reinforcement at K1, K2, K3, K4, K5. In Slabs, the main reinforcement in 15cm and 12 cm plates does not meet. (2) The redesign of the beam includes the addition of the number and diameter of the main reinforcement covering B1 from 7D13 to 8D16, B2 from 6D13 to 7D16, and so on. The shear reinforcement used changed from Ø8 to Ø10. There is also a change in the dimensions of the B2 beam from 350/150 to 350/200 and RB2 from 350/150 to 350/200. Column redesign includes additional number and dimensions of main reinforcement covering K1 from 10D13 to 14D16, K2 from 8D13 to 12D16, and so on. The shear reinforcement used changed from Ø8 to Ø10. There is also a change in the dimensions of K3 from 600/130 to 600/150, K5 from 650/130 to 650/150, and K6 400/120 to 400/150. The plate redesign resulted in a change in reinforcement quality from fy 280 to fy 400Mpa and a change in plate 12 from D10-250 to D10-300.

Keywords: Review, Redesign, Column, Beam, Plate

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang telah dilimpahkan, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan**”. Dalam kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung dan membantu atas terselesaiannya Tugas Akhir ini, yaitu:

1. I Nyoman Abdi, SE, M.Com. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Ir. I Nyoman Suardika, MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali.
3. I Wayan Suasira, ST.,MT. selaku Kaprodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali.
4. Ir. I Wayan Intara, MT., selaku dosen pembimbing 1 dalam penyusunan tugas akhir ini
5. I G.A. Neny Purnawirati, ST., MT., selaku dosen pembimbing 2 dalam penyusunan tugas akhir ini
6. I Made Jaya, ST., MT., selaku ketua laboratorium material Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
7. Bapak Gusti, selaku PLP laboratorium material Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
8. Keluarga dan teman-teman yang telah banyak membantu selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang penulis buat masih sangat jauh dari kesempurnaan. Jadi dengan rasa hormat penulis mohon petunjuk, saran, dan kritik terhadap Tugas Akhir ini, sehingga kedepannya diharapkan ada perbaikan terhadap Tugas Akhir ini serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis.

Badung, 12 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Gambaran Umum.....	4
2.2 Peraturan Pedoman	4
2.3 Struktur Bangunan	4
2.3.1 Struktur Beton	5
2.3.2 Struktur Baja	8
2.3.3 Struktur Beton Bertulang	8
2.4 Elemen Struktur	12
2.4.1 Pondasi	12
2.4.2 Kolom.....	13
2.4.3 Balok	13
2.4.4 Pelat Lantai.....	13
2.5 <i>Software SAP2000</i>	14
2.5.1 Pemodelan Struktur	14
2.5.2 Properti Material Dan Elemen	14
2.5.3 Pembebatan	15

2.5.4	Desain Struktur.....	15
2.6	Pembebanan Bangunan	15
2.6.1	Jenis Pembebanan	16
2.6.2	Kombinasi Beban	19
2.7	Perhitungan Penulangan.....	20
2.7.1	Penulangan Balok.....	20
2.7.2	Penulangan Kolom	20
2.7.3	Penulangan Pelat Lantai	21
2.8	<i>Software AutoCAD</i>	21
2.9	Gambar Kerja	22
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1	Rancangan Penelitian	23
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3	Penentuan Sumber Data	25
3.3.1	Penentuan Data Primer.....	25
3.3.2	Penentuan Data Sekunder	26
3.4	Instrumen Penelitian	26
3.5	Analisis Data	26
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1	Data <i>Existing</i>	29
4.1.1	Data Proyek	29
4.1.2	Data Struktur	29
4.1.3	Data Pendukung	30
4.2	Data Pembebanan <i>Existing</i>	39
4.2.1	Besaran Beban Mati	39
4.2.2	Besaran Beban Hidup.....	40
4.2.3	Besaran Beban Gempa	40
4.2.4	Besaran Beban Hujan	42
4.2.5	Kombinasi Pembebanan.....	42
4.3	Model Input.....	43
4.3.1	Pemodelan Struktur	43

4.3.2	<i>Define material</i>	47
4.3.3	<i>Define Frame Section</i>	50
4.3.4	<i>Define Area Section</i>	58
4.3.5	<i>Define Load Patterns</i>	60
4.3.6	<i>Define Response Spectrum</i>	60
4.3.7	<i>Define Load Case</i>	61
4.3.8	<i>Define Load Combination</i>	63
4.3.9	<i>Assign Beban Mati</i>	69
4.3.10	<i>Assign Beban Tembok</i>	70
4.3.11	<i>Assign Beban Hidup</i>	71
4.3.12	<i>Assign Beban Hujan</i>	73
4.4	<i>Model Output</i>	74
4.4.1	<i>Setting Concrete Frame Design</i>	75
4.4.2	<i>Hasil Desain Penulangan Balok</i>	76
4.4.3	<i>Hasil Desain Penulangan Kolom</i>	79
4.4.4	<i>Hasil Momen Pelat Lantai</i>	80
4.5	<i>Review SAP2000 vs Existing</i>	82
4.5.1	<i>Tulangan Balok</i>	82
4.5.2	<i>Tulangan Kolom</i>	87
4.5.3	<i>Tulangan Pelat</i>	89
4.6	<i>Redesign Tulangan dan Dimensi Struktur</i>	98
4.6.1	<i>Redesign Tulangan dan Dimensi Balok</i>	98
4.6.2	<i>Redesign Tulangan dan Dimensi Kolom</i>	100
4.6.3	<i>Redesign Tulangan dan Dimensi Pelat Lantai</i>	102
4.7	<i>Penggambaran Detail Struktur</i>	105
4.7.1	<i>Penampang Tulangan Balok</i>	105
4.7.2	<i>Penampang Tulangan Kolom</i>	107
4.7.3	<i>Penampang Tulangan Pelat Lantai</i>	108

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 <i>Software</i> SAP2000 V22	14
Gambar 2. 2 Website https://rsa.ciptakarya.pu.go.id/	19
Gambar 2. 3 <i>Software</i> AutoCAD	22
Gambar 3. 1 Lokasi Proyek	24
Gambar 3. 2 Lokasi Detail Proyek.....	25
Gambar 3. 3 Diagram alir	28
Gambar 4. 1 Denah Arsitektur Lantai 1	30
Gambar 4. 2 Denah Arsitektur Lantai 2	31
Gambar 4. 3 Denah Struktur Sloof dan Pondasi	32
Gambar 4. 4 Denah Struktur Kolom LT1 dan Sloof.....	33
Gambar 4. 5 Denah Struktur Kolom LT2 dan Balok	34
Gambar 4. 6 Denah Struktur Ring Balok dan Pelat Atap	35
Gambar 4. 7 Dimensi Penulangan B1-B6.....	36
Gambar 4. 8 Dimensi Penulangan RB, TB, dan Pelat	37
Gambar 4. 9 Dimensi Penulangan RB, TB, dan Pelat	38
Gambar 4. 10 Respon Spectrum Kondisi Tanah Jalan Dukuh Indah.....	41
Gambar 4. 11 Faktor Respon Gempa.....	42
Gambar 4. 12 Nilai Ordinat Grid	43
Gambar 4. 13 Tampilan Grid pada X-Y Plane	43
Gambar 4. 14 Denah Sloof.....	44
Gambar 4. 15 Denah Balok dan Pelat Lantai 2.....	44
Gambar 4. 16 Denah Ring Balok dan Pelat Atap	44
Gambar 4. 17 Tampak Depan Struktur Vila Mike	45
Gambar 4. 18 Tampak Samping Kiri Struktur Vila Mike	45
Gambar 4. 19 Tampak Belakang Struktur Vila Mike	45
Gambar 4. 20 Tampak Samping Kanan Struktur Vila Mike	46
Gambar 4. 21 Tampak Atas Struktur Vila Mike	46
Gambar 4. 22 Define Material	47

Gambar 4. 23 Define Material Beton F'c 22,8 Mpa	47
Gambar 4. 24 Define Material F'c 31,7 Mpa.....	48
Gambar 4. 25 Define Material F'c 7,36 Mpa.....	48
Gambar 4. 26 Define Material BJTP 280 Mpa	49
Gambar 4. 27 Define Material BJTS 280 Mpa	49
Gambar 4. 28 Define Frame Section.....	50
Gambar 4. 29 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok1	51
Gambar 4. 30 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok2	51
Gambar 4. 31 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok3	51
Gambar 4. 32 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok4	52
Gambar 4. 33 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok5	52
Gambar 4. 34 Define Frame Section dan Reinforcement Data Balok6	52
Gambar 4. 35 Define Frame Section dan Reinforcement Data RB1	53
Gambar 4. 36 Define Frame Section dan Reinforcement Data RB2	53
Gambar 4. 37 Define Frame Section dan Reinforcement Data RB3	53
Gambar 4. 38 Define Frame Section dan Reinforcement Data Sloof	54
Gambar 4. 39 Define Frame Section dan Reinforcement Lisplank1	54
Gambar 4. 40 Define Frame Section dan Reinforcement Lisplank2	54
Gambar 4. 41 Define Frame Section dan Reinforcement Data K1	55
Gambar 4. 42 Define Frame Section dan Reinforcement Data K2	55
Gambar 4. 43 Define Frame Section dan Reinforcement Data K3	56
Gambar 4. 44 Define Frame Section dan Reinforcement Data K4	56
Gambar 4. 45 Define Frame Section dan Reinforcement Data K5	57
Gambar 4. 46 Define Frame Section dan Reinforcement Data K6.....	57
Gambar 4. 47 Define Frame Section dan Reinforcement Balok Bantu	58
Gambar 4. 48 Define Area Section	58
Gambar 4. 49 Define Area Section Pelat 15 cm	59
Gambar 4. 50 Define Area Section Pelat 12 cm	59
Gambar 4. 51 Define Area Section Tangga	59
Gambar 4. 52 Define Load Patterns.....	60
Gambar 4. 53 Define Response Spectrum	60

Gambar 4. 54 Define Response Spectrum	61
Gambar 4. 55 Define Response Spectrum	61
Gambar 4. 56 Define Load Cases Beban Gempa Arah X.....	62
Gambar 4. 57 Define Load Cases Beban Gempa Arah Y	62
Gambar 4. 58 Define Load Combinations Data.....	63
Gambar 4. 59 <i>Define Load Combinations Data (COMB1)</i>	63
Gambar 4. 60 <i>Define Load Combinations Data (COMB2)</i>	64
Gambar 4. 61 <i>Define Load Combinations Data (COMB3)</i>	64
Gambar 4. 62 <i>Define Load Combinations Data (COMB4A)</i>	65
Gambar 4. 63 <i>Define Load Combinations Data (COMB4B)</i>	66
Gambar 4. 64 <i>Define Load Combinations Data (COMB4C)</i>	66
Gambar 4. 65 <i>Define Load Combinations Data (COMB4D)</i>	66
Gambar 4. 66 <i>Define Load Combinations Data (COMB5A)</i>	67
Gambar 4. 67 <i>Define Load Combinations Data (COMB5B)</i>	68
Gambar 4. 68 <i>Define Load Combinations Data (COMB5C)</i>	68
Gambar 4. 69 <i>Define Load Combinations Data (COMB5D)</i>	68
Gambar 4. 70 Assign Area Load Pelat Lantai 2	69
Gambar 4. 71 Assign Area Load Pelat Lantai Atap	69
Gambar 4. 72 Assign Area Load Pelat Tangga	69
Gambar 4. 73 Beban Mati Pelat Lt 2, Atap, dan Tangga	70
Gambar 4. 74 Assign Frame Load Tembok	70
Gambar 4. 75 Beban Tembok Lantai 2	70
Gambar 4. 76 Assign Area Load Pelat Lantai 2	71
Gambar 4. 77 <i>Assign Area Load Pelat Balkon</i>	71
Gambar 4. 78 <i>Assign Area Load Pelat Lantai Atap</i>	72
Gambar 4. 79 Beban Hidup Pelat Lt 2, Atap, Balkon, dan Tangga.....	72
Gambar 4. 80 Assign Area Load Pelat Lantai Atap.....	73
Gambar 4. 81 Beban Hujan Pelat Atap.....	73
Gambar 4. 82 Set Analysis Options	74
Gambar 4. 83 Set Load Case to Run	74
Gambar 4. 84 Hasil Run Analysis.....	75

Gambar 4. 85 Faktor Reduksi Kekuatan	75
Gambar 4. 86 Hasil Desain Balok B1-B6 (Longitudinal Reinforcing)	76
Gambar 4. 87 Hasil Desain Balok RB1-RB3 (Longitudinal Reinforcing)	77
Gambar 4. 88 Hasil Desain Balok Sloof (Longitudinal Reinforcing)	77
Gambar 4. 89 Hasil Desain Balok B1-B6 (Shear Reinforcing)	77
Gambar 4. 90 Hasil Desain Balok RB1-RB6 (Shear Reinforcing).....	78
Gambar 4. 91 Hasil Desain Balok Sloof (Shear Reinforcing)	78
Gambar 4. 92 Hasil Desain Tulangan Kolom K1-K6 (Longitudinal Reinforcing)	79
Gambar 4. 93 Hasil Desain Tulangan Kolom K1-K6 (Shear Reinforcing)	79
Gambar 4. 94 Hasil M11 Pelat 12 cm	80
Gambar 4. 95 Hasil M22 Pelat 12 cm	80
Gambar 4. 96 Hasil M11 Pelat 15 cm	81
Gambar 4. 97 Hasil M22 Pelat 15 cm	81
Gambar 4. 98 Detail Redesign Penulangan Balok 1-6.....	105
Gambar 4. 99 Detail Redesign Penulangan RB1-TB.....	106
Gambar 4. 100 Skematik Penulangan Balok	106
Gambar 4. 101 <i>Detail Redesign</i> Penulangan Kolom 1-6	107
Gambar 4. 102 Skematik Penulangan Balok	108
Gambar 4. 103 Detail Redesign Penulangan Pelat	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Dimensi existing struktur vila Mike	3
Tabel 2. 1 Beton Menurut Kuat Tekannya.....	7
Tabel 2. 2 Berat Jenis Beton	7
Tabel 2. 3 Ketebalan Selimut Beton Untuk Komponen Struktur Beton Nonprategang Yang Dicor Di Tempat	9
Tabel 2. 4 Baja Tulangan Polos	10
Tabel 2. 5 Baja Tulangan Ulir.....	11
Tabel 2. 6 Sifat Mekanis Baja Tulangan.....	11
Tabel 2. 7 Beban Mati Bahan Bangunan	16
Tabel 2. 8 Beban Mati Komponen Gedung	16
Tabel 2. 9 Beban Hidup pada Lantai Gedung	18
Tabel 3. 1 Time Schedule Penelitian	24
Tabel 4. 1 Dimensi Existing.....	29
Tabel 4. 2 Besaran Beban Hidup	40
Tabel 4. 3 Review Tulangan Lentur Balok B1-B5	83
Tabel 4. 4 Review Penulangan Lentur B6- TB	84
Tabel 4. 5 Review Tulangan Geser Balok B1-B6.....	85
Tabel 4. 6 Review Tulangan Geser Balok RB1-TB	87
Tabel 4. 7 Review Penulangan Lentur K1-K6	87
Tabel 4. 8 Review Penulangan Lentur K1-K6	88
Tabel 4. 9 Review Tulangan Pelat	97
Tabel 4. 10 Redesign Tulangan Lentur Balok B1-B6.....	98
Tabel 4. 11 Redesign Tulangan Lentur Balok RB1-TB.....	99
Tabel 4. 12 Redesign Tulangan Geser Balok B1-B6	99
Tabel 4. 13 Redesign Tulangan Geser Balok B1-B6	100
Tabel 4. 14 Redesign Tulangan Lentur K1-K6.....	100
Tabel 4. 15 Redesign Tulangan Geser K1-K6	101
Tabel 4. 16 Redesign Tulangan Pelat.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Asistensi
- Lampiran 2 : Mutu Beton *Existing*
- Lampiran 3 : Mutu Baja *Existing*
- Lampiran 4 : Dimensi *Existing*
- Lampiran 5 : Kondisi *Existing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Bali terkenal sebagai daerah pariwisata dengan salah satu akomodasi untuk menginap yaitu vila. Vila dipilih karena memiliki kesan yang mewah dan *private*. Umumnya vila di Bali yang dibangun di daerah pelosok pedesaan lebih diminati oleh para wisatawan. Hal ini dikarenakan para wisatawan dapat menikmati suasana dengan maksimal. Pertumbuhan pembangunan vila di Bali cukup pesat. Namun pesatnya pertumbuhan pembangunan vila di Bali tidak diiringi dengan tegasnya pengawasan dan aturan pemerintah terkait pembangunan vila. Vila-vila di Bali sebagian besar ilegal alias tak mengantongi izin. Di wilayah Kabupaten Badung yang menjadi pusat perkembangan vila, dari 711 vila yang didata, hanya sebanyak 253 atau sekitar 30 persen yang legal [1]. Selain itu, banyak vila yang dibangun di atas lahan basah sawah yang tentunya memiliki risiko besar dari segi kekuatan bangunan.

Vila di Bali umumnya menggunakan kontruksi kayu, baja, dan beton bertulang. Namun terkadang terdapat pula vila yang dibangun menggunakan perpaduan bambu dan alang-alang. Material yang digunakan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti: keadaan lahan, cuaca, kebutuhan ruang, keindahan fasad, dan lainnya. Setiap material yang digunakan memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri.

Proyek pembangunan Vila Mike merupakan proyek yang menjadi tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Vila Mike dibangun pada lahan persawahan di banjar Semer Kerobokan. Vila ini merupakan bangunan 2 lantai dengan fungsi bangunan yang kompleks. Dalam proses perencanaan awal struktur, Vila Mike didesain menggunakan perhitungan perkiraan sederhana tanpa menggunakan analisis struktur yang detail. Lalu menghasilkan desain bangunan yang menggunakan kolom berbentuk pipih dengan salah satu bentang terpanjang yaitu 7 meter. Dalam proses pelaksanaan pembangunan, ketidaklengkapan gambar terkadang mengakibatkan kebingungan dari pihak mandor sehingga beberapa posisi

tulangan kolom yang kurang pas dan akhirnya tulangan kolom terpaksa harus dilengkungkan. Terjadi juga kesalahan pada proses pengecoran, seperti: terjadi segregasi saat pengecoran kolom, serta sempat terputusnya proses pengecoran balok dan pelat lantai 2. Setelah pelepasan bekisting balok terlihat terjadi retakan rambut. Beberapa keadaan tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan analisis perhitungan ulang struktur dari bangunan Villa Mike yang telah dibangun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan untuk Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana *review* kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike Kerobokan?
2. Bagaimana *redesign* kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike Kerobokan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui *review* kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike
2. Mengetahui *redesign* kolom, balok, dan pelat struktur bangunan vila Mike Kerobokan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, institusi maupun pelaku industri konstruksi sendiri. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat yaitu mengetahui seberapa pentingnya perhitungan struktur bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan serta keamanannya
2. Bagi industri kontruksi, menjadi salah satu referensi perhitungan struktur yang tergolong *high risk*

3. Bagi peneliti yaitu menambah wawasan pengetahuan mengenai analisa struktur, Standar Nasional Indonesia mengenai struktur bangunan gedung yang berlaku di Indonesia, dan penggambaran rencana struktur bangunan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya cakupan tugas akhir yang akan dilaksanakan, maka ruang lingkup tugas akhir ini adalah :

1. Kajian ini dilakukan dengan menganalisa kekuatan struktur *existing* bangunan Vila Mike Kerobokan yang berlokasi di Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara, Badung
2. Kajian ini me-review keseluruhan elemen struktur meliputi kolom, balok, dan pelat bangunan Vila Mike
3. Perhitungan tulangan dilakukan dengan bantuan *software* SAP2000 versi 22
4. Fungsi bangunan yang ditinjau yaitu sebagai rumah tinggal
5. Mutu beton *existing* yang digunakan yaitu sebesar 31,7 Mpa untuk elemen kolom dan pondasi, 22,8 Mpa untuk balok dan pelat lantai 1, serta 7.36 Mpa untuk balok dan pelat atap
6. Dimensi elemen struktur *existing* yaitu:

Tabel 1. 1 Dimensi *existing* struktur vila Mike

Elemen	Ukuran	Elemen	Ukuran
K1	60 x 25 cm	B1	45 x 20 cm
K2	60 x 15 cm	B2	35 x 15 cm
K3	60 x 13 cm	B3	50 x 25 cm
K4	35 x 15 cm	B4	40 x 20 cm
K5	65 x 13 cm	B5	60 x 30 cm
K6	40 x 12 cm	B6	45 x 25 cm
Pelat 1	15 cm	RB1	45 x 20 cm
Pelat 2	12 cm	RB2	35 x 15 cm
TB	35 x 20 cm	RB3	55 x 25 cm

Sumber : pribadi

7. Dalam Kajian ini juga dilakukan penggambaran detail struktur menggunakan software AutoCAD 2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

2. Dari *review* penulangan terdapat beberapa elemen struktur yang tidak memenuhi syarat luas tulangan desain SAP2000 meliputi:
 - a. Pada Balok, tulangan lentur dan geser pada B1, B2, B3, B4, B5, B6, RB1, RB, RB3.
 - b. Pada Kolom, tulangan lentur dan geser pada K1, K2, K3, K4, K5
 - c. Pada Pelat, tulangan utama pada pelat 15cm dan 12 cm tidak memenuhi
3. Diperoleh *redesign* dimensi dan penulangan meliputi:
 - a. Pada balok terdapat penambahan jumlah dan diameter tulangan utama meliputi B1 dari 7D13 menjadi 8D16, B2 dari 6D13 menjadi 7D16, B3 dari 8D13 menjadi 10D16, B4 dari 7D13 menjadi 8D16, B5 dari 9D13 menjadi 14D16, B6 dari 7D13 menjadi 10D16, RB1 dari 7D13 menjadi 8D16, RB2 dari 6D13 menjadi 8D16, dan RB3 dari 8D13 menjadi 10D16. Tulangan geser yang digunakan berubah dari Ø8 menjadi Ø10. Terdapat juga perubahan dimensi balok B2 dari 350/150mm menjadi 350/200mm dan RB2 dari 350/150mm menjadi 350/200mm.
 - b. Pada kolom terdapat penambahan jumlah dan diameter tulangan utama meliputi K1 dari 10D13 menjadi 14 D16, K2 dari 8D13 menjadi 12D16, K3 dari 8D13 menjadi 12D16, K4 6D13 menjadi 6D16, K5 dari 10D13 menjadi 12D16, dan K6 dari 6D13 menjadi 6D16. Tulangan geser yang digunakan berubah dari Ø8 menjadi Ø10. Terdapat juga perubahan dimensi K3 dari 600/130 mm menjadi 600/150 mm, K5 dari 650/130mm menjadi 650/150mm, dan K6 400/120 mm menjadi 400/150 mm.
 - c. Pelat diperoleh perubahan mutu tulangan dari fy 280 menjadi fy 400Mpa dan perubahan pada pelat 12 dari D10-250 menjadi D10-300.

5.2 Saran

Adapun saran sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini tidak menggunakan mutu baja tulangan berdarkan hasil pengetesan namun hanya berdasarkan tipe yang tertulis dalam baja tulangan. Nilai mutu beton juga ada baiknya diperoleh dengan melakukan non destructive test seperti *hammer test*, UPV, dan *core drill* pada elemen struktur *existing* yang dapat meningkatkan keakuratan analisis.
2. Pada tugas akhir ini dilakukan review dan redesign sederhana, ada baiknya dilakukan analisis yang lebih mendalam agar memperoleh struktur bangunan yang tepat terkait mutu, waktu dan biaya

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Antara. 2011. Bali Dipenuhi Vila Ilegal. (Online), [Diakses pada: 15 Oktober 2022]. Tersedia di:
<https://www.antaranews.com/berita/260243/bali-dipenuhi-vila-ilegal/>
- [2]. Tjokrodimuljo, 2007. Teknologi Beton. Biro penerbit: Yogyakarta
- [3]. Mulyono, 2005. Teknologi Beton. Andi offist: Yogyakarta
- [4]. Ivan. 2018. Perbedaan mutu beton.
- [5]. Sisipil. 2021. Pengertian Struktur Baja. (Online), [Diakses pada: 21 Oktober 2022]. Tersedia di: <https://www.sisipil.com/struktur-baja/>
- [6]. BSN, 2017, SNI 2052 : 2017 Baja Tulangan Beton
- [7]. Sisipil. 2021. Jenis Pondasi. (Online), [Diakses pada: 21 Oktober 2022].
Tersedia di: <https://www.sisipil.com/pondasi-dangkal-pondasi-dalam/>
- [8]. BSN, 2019, SNI 2847 : 2019 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, Badan Standarisasi Nasional.
- [9]. Bashoricenter. 2018. Pengertian SAP2000. (Online), [Diakses pada: 20 Oktober 2022]. Tersedia di:
<https://bashoricenter.wordpress.com/2018/03/10/klik-dan-baca/>
- [10]. PPIUG, 1983, Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung.
- [11]. BSN, 2020, SNI 1727 : 2020 Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung Dan Struktur Lain, Badan Standarisasi Nasional.
- [12]. BSN, 2019, SNI 1726 : 2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung Dan Nongedung, BSN
- [13]. Sastra M, Suparno. 2014. Desain Rancang Bangun 2D dengan AutoCAD. Jakarta:PT Elex Media Komputindo
- [14]. Felix Hidayat. 2010. Media Teknik Sipil

LAMPIRAN




POLITEKNIK NEGERI BALI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
 N I M : 2015113013
 Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
 Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
 Judul Tugas Akhir : Review Struktur Vila Mike Kerobokan


NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	17/5/23	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecikan Model - Penambahan beban hujan - Review kalem balok tulangannya. 	
	14/6/23	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan 1 contoh perku frusasi - Balok Bl - Perbaiki luar tulisan.. - tidak memenuhi / belum Ok 	

Bukit Jimbaran,

Pembimbing I


 (Ir. I Wayan Intara, MT.)
 NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II


 (I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)
 NIP. 199008282019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
 N I M : 2015113013
 Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
 Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
 Judul Tugas Akhir : Review Struktur Vila Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
1.	SEMINAR 27-3- 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan penelaahan dengan SAP 2000 - Hitung pembebanan : beban mati pelat lantai & atap - Batasan Masalah diperbaiki - Berat beton Normal ? - Modulus elasticitas $4700 \sqrt{f'_c} = \dots ?$ 	$26/3/2023$ - AT


Bukit Jimbaran,

Pembimbing



(Ir. I Wayan Intara, MT.)
NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II



(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT.)
NIP. 199008262019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128. laman : www.pnb.ac.id. email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
 N I M : 2015113013
 Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
 Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
 Judul Tugas Akhir : Review Struktur Vila Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	<p><u>31</u> <u>03</u> <u>23</u> <u>5/4/2023</u></p> <p>- <i>berat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembetonan dengan beban mati dituliskan luasnya. - Tambahan penjelasan kalau, balok, pondasi, pelat langsung dengan tegangan kontrol : - Tip pembetonan beban matiditulis semua - <u>Lamui</u> <u>1</u> berat lebur. 		<p><i>JW</i></p> <p><i>26/4/2023</i> <i>APP</i></p>

Bukit Jimbaran,

Pembimbing I

JW
(Ir. I Wayan Iktara, MT.)
NIP.1965092419930311002

Pembimbing II

APP
(I G.A. Neny Pumawirati, ST., MT)
NIP. 199008262019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
N I M : 2015113013
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
Judul Tugas Akhir : Review dan Redesign Struktur Villa Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	26/4/23	<ul style="list-style-type: none">- Pemodelan- Membuat frame Melengkung- Membuat Grid	
	28/4/23	<ul style="list-style-type: none">- Assisten pemodelan dan pembuatan- Kombinasi pembuatan	

Bukit Jimbaran,

Pembimbing I

(Ir. I Wayan Intara, MT.)
NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II

(I G A. Neny Purnawirati, ST., MT)
NIP. 199008262019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
NIM : 2015113013
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
Judul Tugas Akhir : Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	8/5/23	<ul style="list-style-type: none">- Run Analisis- Revisi Model- Desain analisis	
	2/6/23	<ul style="list-style-type: none">- Perhitungan penulangan- review tulangan	

Bukit Jimbaran,

Pembimbing

(Ir. I Wayan Intara, MT.)

NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II

(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)

NIP. 199008262019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
N I M : 2015113013
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
Judul Tugas Akhir : Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
1.	Kamis/ 15-6-2023	<p>- Abstrak diperbaiki, ditambah bantalan, metode hasil</p> <p>- Pelajari cara menghitung. As dengan Versi manual</p>	26 May 2023 R.P. 41

Bukit Jimbaran,

Pembimbing

(Ir. I Wayan Intara, MT.)

NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II

(I.G.A. Neny Pumawirati, ST., MT)

NIP. 199008262019032014



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364
Telp. (0361) 701981 Fax. 701128, laman : www.pnb.ac.id, email : poltek@pnb.ac.id

**PROSES BIMBINGAN/ASISTENSI
TUGAS AKHIR T.A 2023/2024**

Nama Mahasiswa : I Made Tangkas Candra Kusuma
N I M : 2015113013
Jurusan/Program Studi : Teknik Sipil / D3 Teknik Sipil
Tempat/Lokasi : Jl. Dukuh Indah Gang 06, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara
Judul Tugas Akhir : Review dan Redesign Struktur Vila Mike Kerobokan

NO.	HARI/ TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	14 / 6 / 2023	<p>- Selesai isi & Aneka dulu OK</p> <p>- Bimbing ke dr Neny ute payeng perwak Penulis</p> <p>Arie 14/6/2023</p>	✓

Bukit Jimbaran,

Pembimbing I

(Ir. I Wayan Intara, MT.)

NIP. 1965092419930311002

Pembimbing II

(I.G.A. Neny Purnawirati, ST., MT)

NIP. 199008262019032014



LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
KAMPUS BUKIT JIMBARAN, BADUNG - BALI (0361) 703385

UJI TEKAN

NOMOR : 59/LSB/UTk/I/2023

1.	Contractor	: I Made Tangkas Candra Kusuma									
2.	Project	: Tugas Akhir									
No	Concreting Date	Testing Date	Age of Concrete	Load P (KN)	1000 (N)	Area (mm ²)	Tb.J days (N/mm ²)	Conversion factor	Ult.tb 28 days (MPa)	Weight (kg)	Code of Concrete
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	21-Dec-22	18-Jan-23	28	130	130000	17663.00	7.36	1.00	7.36	10.9	Sampel 1
2	21-Dec-22	18-Jan-23	28	190	190000	17663.00	10.76	1.00	10.76	10.8	Sampel 2
3	21-Dec-22	18-Jan-23	28	160	160000	17663.00	9.06	1.00	9.06	10.85	Sampel 3

Mengetahui
Laboratorium Struktur dan Bahan
Program Studi Teknik Sipil FT Unud
Ir. Ida Bagus Rai Widjarsa, ST, MSc, PhD
Kepala Lab.



Bukit Jimbaran, 18 Januari 2023

Tested by :

Putu Viryanta, ST
PLP



LABORATORIUM STRUKTUR DAN BAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA

KAMPUS BUKIT JIMBARAN, BADUNG - BALI (0361) 703385

UJI TEKAN

NOMOR : 2165/2/LSB/Utk/XII/2022

1.	Contractor	: Candra Kusuma (2015113013)										
2.	Project	: Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Politeknik Bali										
No	Concreting Date	Testing Date	Age of Concrete	Load P (KN)	1000 (N)	Area (mm ²)	Tb.J days (Nm/mm ²)	Conversion factor	Ult. 28 days (MPa)	Weight Kg	Code of Concrete	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	7-Nov-22	5-Dec-22	28	650	650000	17663.00	36.80	1.00	36.80	11.06	No.1	
2	7-Nov-22	5-Dec-22	28	560	560000	17663.00	31.70	1.00	31.70	10.97	No.2	
3	7-Nov-22	5-Dec-22	28	700	700000	17663.00	39.63	1.00	39.63	11.23	No.3	
									36.80	-		



Mengetahui
Laboratorium Struktur dan Bahan
Program Studi Teknik Sipil FT. Unud
da Badan Riset dan Pengembangan ST, MSc, PhD
Negeri Lab
STRUKTUR & BAHAN

Bukit Jimbaran, 5 Desember 2022
Tested by :

I Putu Wiryanta, ST
PLP

Lampiran 2 Mutu beton

PT. RIADIMIX	NOTA PENGIRIMAN BETON			
Kode pelanggan Bencana Volume	No.	No. Telp. Tempat Nama Proyek Alamat Proyek		
No. Kode	Nama Batching	Skum	Volumen m ³	Kontainer m ³
	6.201	01	25	30
No. PI R116		No. SP PENGIRIMAN		Jml Betongan Jml Batching
OPERATOR PT	PENGIRIMAN PROD/QC	SOPHIE NODER	KEAMANAN	PENGIRIMAN
Btu. Atas Keamanan dan Pengiriman yang dilakukan ini, maka kami menanggung semua resiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibatnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi akibatnya.				

14 Nov 2022 11:21:52 AM

PT. RIADIMIX	NOTA PENGIRIMAN BETON			
Kode pelanggan Bencana Volume	No.	No. Telp. Tempat Nama Proyek Alamat Proyek		
No. Kode	Nama Batching	Skum	Volumen m ³	Kontainer m ³
	6.201	01	25	30
No. PI R116		No. SP PENGIRIMAN		Jml Betongan Jml Batching
OPERATOR PT	PENGIRIMAN PROD/QC	SOPHIE NODER	KEAMANAN	PENGIRIMAN
Btu. Atas Keamanan dan Pengiriman yang dilakukan ini, maka kami menanggung semua resiko terhadap kerugian yang mungkin terjadi akibatnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi akibatnya.				



Lampiran 3 Mutu baja tulangan



Lampiran 4 Dimensi *existing*

Kolom 1



Kolom 2



Kolom 3



Kolom 4



Kolom 5



Kolom 6



Balok 1



Balok 2



Balok 3



27 Oct 2022 3:42:30 PM



Balok 4



Balok 5



Balok 6



Sloof



Lampiran 5 Kondisi Existing



